M1-NT23005	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 25/04/2023		
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/2	DÉPLOIEMENT NOUVEAU CERTIFICAT APL3.5	

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
25/04/2023	Création

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
1 OBJET	1
2 DOMAINE D'APPLICATION	1
3 PRINCIPE	1
3.1 Prérequis	1
3.2 Scénarios	1
4 CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT	2
4.1 Documents de référence	2

1 OBJET

La présente note technique explicite les recommandations à suivre pour la mise à jour du certificat Artik (utilisé lors d'une saisie PIN EMV) dans le cadre de la maintenance des automates APL3.5. Elle explique ainsi, les actions à mener pour la gestion du déploiement des différentes versions sur site afin de ne pas créer d'interruption sur les stations à partir du **12 Août 2023** (date d'expiration du certificat).

2 DOMAINE D'APPLICATION

La note technique s'applique aux installateurs et mainteneurs en charge des stations-services avec des automates APL3.5.

3 PRINCIPE

3.1 PRÉREQUIS

- Version 3.0.13 incrémentale (*PATCH_INC_APL3.5_3_0_13_PROD_FIX_CERT.7z*)
- Version 3.0.13 complète (*PATCH_APL3.5_3_0_13_PROD_FIX_CERT.7z*)
- Version 3.1.3 incrémentale (*PATCH_INC_APL3.5_3_1_3_PROD_FIX_CERT.7z*)
- Version 3.1.3 complète (*PATCH_APL3.5_3_1_3_PROD_FIX_CERT.7z*)

3.2 SCÉNARIOS

M1-NT23005	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 25/04/2023		
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/2	DÉPLOIEMENT NOUVEAU CERTIFICAT APL3.5	

Afin de faciliter le déploiement, il existe 2 façons de déployer le correctif (*voir [1] ou [2]*) sur le pupitre Elys pour que le DAC télécharge le nouveau certificat :

1. En passant par le patch complet et l'utilisation de Magic Patch,
2. En passant par le patch « minimaliste » (incrémental).

L'utilisation de la première solution est obligatoire en production ! Elle permet de mettre à jour le DAC en faisant abstraction de la version déjà présente sur celui-ci.

Pour le terrain, c'est un peu différent car les versions installées sont connues (**3.0.13** et ou **3.1.3**) de part la mise à jour des certificats Elys <-> DAC (campagne 2021/2022). Ainsi, pour minimiser la bande passante réseau et aussi pour optimiser le temps de déploiement, il est préconisé d'utiliser le patch incrémental. A noter que celui-ci ne mettra pas à jour l'ensemble du DAC mais uniquement la partie certificat.

Pour ce faire :

1. Récupérer le patch minimaliste en fonction du mode de fonctionnement du DAC (**NON P2PE** ou **P2PE**)
 - PATCH_INC_APL3.5_3_0_13_PROD_FIX_CERT.7z ou
 - PATCH_INC_APL3.5_3_1_3_PROD_FIX_CERT.7z
2. Dézipper l'archive pour avoir les fichiers **CfgApplis.xml** et **update-image-station.swu** à disposition
3. Se connecter via la télémaintenance à la station de votre choix
4. Envoyer le fichier **update-image-station.swu** dans le dossier :
C:\DAC\APL3\APL3.5\Appli\Reglementaire\Config_4\Epp\Family_1\Usip\Os
5. Envoyer le fichier **CfgApplis.xml** dans le dossier :
C:\DAC\APL3\APL3.5
6. Lancer un reboot DAC
7. Le DAC doit partir en téléchargement

4 CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT

4.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

[1.] Release Note « APL3.5 VERSION 3.0.13 FIX CERTIFICAT »

[2.] Release Note « APL3.5 VERSION 3.1.3 FIX CERTIFICAT »