

2021_015	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 17/12/2021		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 1/2	PROBLEME ACCEPTATION DE CERTAINES CARTES ETRANGERES EN APL3 et APL3.5 CB5.5	

HISTORIQUE DES REVISIONS					
REV.	DATE	OBJET	REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
01	17/12/2021	Première édition	STP Victor PERRAUD	BE Marc MONBOEUF	STP Didier LOUCHART

Sommaire

1	OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	2
2	VERSIONS AUTOMATES MINIMALES A INSTALLER.....	2

2021_015	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 17/12/2021		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 2/2	PROBLEME ACCEPTATION DE CERTAINES CARTES ETRANGERES EN APL3 et APL3.5 CB5.5	

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique a pour but de soulever le caractère majeur de la mise à jour des automates APL3 V1/CL et APL3.5 en configuration CB 5.5 afin de de corriger un problème d'acceptation de certaines cartes étrangères.

2 VERSIONS AUTOMATES MINIMALES A INSTALLER

Le problème cité en objet est corrigé à partir des versions ci-dessous :

- **APL3 V1/CL CB5.5 : Version 1.3.5**

Attention : La version 1.3.5 est incluse dans le package [PATCH_APL3_1_3_6_PROD](#)

- **APL3.5 CB5.5 non P2PE : Version 3.0.9**

Note : Les versions APL3.5 CB5.5 P2PE **V3.1.2** et APL3 V1/CL CB5.2 **V1.2.5** ne sont pas impactées par ce problème.

Il est recommandé d'installer dans les meilleurs délais les dernières versions des APL3 V1/CL et APL3.5 disponibles sur le site du STP ; actuellement la version 3.0.12 pour l'APL3.5 et la version 1.3.5 (package 1.3.6) pour l'APL3 V1/CL.