

M1-NT24008	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 20/09/2024	APL3.5 WHITELIST	
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/2		

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
20/09/2024	Création

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
1 OBJET.....	2
2 DOMAINE D'APPLICATION.....	2
3 MANIPULATION	2
4 CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT	3
4.1 Documents de référence	3

M1-NT24008	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 20/09/2024	APL3.5 WHITELIST	
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/2		

1 OBJET

Cette note technique fait suite à un problème d'acceptation des cartes à piste émises par CRT pour le client **Leclerc** sur certains APL3.5.

2 DOMAINE D'APPLICATION

L'APL3.5 utilise un mécanisme de liste blanche pour permettre l'acceptation des cartes à piste.

Depuis la version **3.0.14**, un mauvais formatage de la liste blanche empêche l'acceptation des cartes CRT dans les stations **Leclerc**.

Cela se traduit par un refus de lecture des cartes à piste CRT sur les DAC APL3.5 en version **3.0.14** ou **3.0.15**.

Il faut mettre à jour la liste blanche pour autoriser à nouveau l'acceptation des cartes à piste CRT sur les stations **Leclerc uniquement**.

3 MANIPULATION

1. Identifier la version installée de l'APL3.5
2. Si la version est 3.0.14 ou bien 3.0.15, alors appliquer le patch « PATCH_WHITELIST_1.0.1 »
3. Au redémarrage de la station, la nouvelle liste blanche sera installée

Attention : Il faut appliquer le patch « PATCH_WHITELIST_1.0.1 » après la mise à jour en version 3.0.14 ou 3.0.15, du fait que celles-ci installent l'ancienne version de liste blanche.

4 CARACTÉRISTIQUES DU DOCUMENT

4.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

[1.] M1-RN014