

M1-NT23025	RÉV. : 2	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 02/08/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/3	NT MODIFICATION BIOS PC EMBARQUE VENOEN P12B	

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
02/08/2024	Modification des informations données

1	OBJET	2
2	PRINCIPE	2
2.1	Modification du Bios	2

M1-NT23025	RÉV. : 2	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 02/08/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/3	NT MODIFICATION BIOS PC EMBARQUE VENOEN P12B	

1 OBJET

Ce document a pour but d'améliorer la détection du disque dur principal sur les PC embarqué Venoen P12B en modifiant la configuration du BIOS.

2 PRINCIPE


Lors du démarrage du PC, il s'avère que le disque principal peut ne plus être détecté.

Afin de palier à ce dysfonctionnement, il est nécessaire de modifier un paramètre du BIOS.

2.1 MODIFICATION DU BIOS


Au démarrage du PC appuyer sur la touche « **Suppr** » du clavier pour entrer dans le BIOS.

Une fois dans le BIOS, sélectionner le menu « **Advanced** » pour ensuite sélectionner le menu « **CSM Configuration** ».



M1-NT23025	RÉV. : 2	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 02/08/2024		
Ancienne Réf. :	PAGE : 3/3	NT MODIFICATION BIOS PC EMBARQUE VENOEN P12B	

Dans le sous menu « **Boot option filter** », sélectionnez « **UEFI only** ».



Appuyer sur la touche F10 pour enregistrer votre modification et quitter le BIOS.