NT 2021 001	REV.: 01	NOTE TECHNIQUE	
NT_2021_001	DATE: 06/01/2021	OPTION DE SCELLEMENT STATIONS CARREFOUR	LAFON
Ancienne Réf. : X	PAGE: 1/2	OPTION DE SCELLEMENT STATIONS CARREFOOR	

	HISTORIQUE DES REVISIONS								
REV.	DATE	OBJET	REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR				
01	06/01/2021	Première édition	STP	PROD	STP				

SOMMAIRE

SON	/IMAIRE	. 1
2	OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	. 2
3	PROCEDURE	. 2

NT 2021 001	REV.: 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
NT_2021_001	DATE: 06/01/2021	OPTION DE SCELLEMENT STATIONS CARREFOUR	
Ancienne Réf. : X	Page : 2/2	OF HON DE SCELLEIVIENT STATIONS CARREFOUR	

2 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique est la procédure à suivre concernant les stations CARREFOUR qui possèdent l'option scellement.

Attention cela entraîne un blocage de l'ouverture station si la procédure ci-dessous n'est pas appliquée

3 PROCEDURE

Certains d'entre vous ont peut-être déjà été contacté car la station affichée le message d'alerte suivant (4 mois avant la fin du décompte) :



A l'origine les licences de scellement possédaient une durée de validité de 3 ans et 6 mois qui devait être renouvelé par un recalcul payant de licence afin de compenser l'abonnement support que nous devons nous même renouveler auprès de McAfee.

Nous avons donc diffusé des fixs dans les patchs ELYS au début de l'année pour retirer le blocage des stations à la fin du décompte :

- patch 13 mini en version 2.6.6
- patch 28 mini en 2.6.4

L'affichage du décompte a été retiré de l'onglet sécurité via le patch sécurité :

- Patch 1.0.0.8 mini

Les premières stations carrefours installées avec le scellement et n'ayant pas été mis à jour vont dans les prochains mois commencer à se bloquer après le redémarrage de 2h du matin. Je vous invite donc à vérifier les versions des stations que vous supervisez si vous voulez anticiper le blocage.

Si le blocage a déjà eu lieu, appliquer les patchs pour débloquer.