

NT_2020_010	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 09/09/2020	MISE A JOUR DU DOMS PSS5000 CPB539	
Ancienne Réf. : X	PAGE : 1/4		

HISTORIQUE DES REVISIONS					
REV.	DATE	OBJET	REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
01	09/09/2020	Première édition	STP	Qualification	STP



ATTENTION :
ACTION A FAIRE AVANT LE 01/01/2021

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....	2
2 PREREQUIS	2
3 MISE A JOUR.....	2

NT_2020_010	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 09/09/2020	MISE A JOUR DU DOMS PSS5000 CPB539	
Ancienne Réf. : X	PAGE : 2/4		

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique décrit la procédure à suivre pour mettre à jour le DOMS fonctionnant avec la CPB539.

La mise à jour du PssManager est requise pour les versions antérieures à 469-01-1.06.

La mise à jour doit être effectuée avant le mois de Janvier 2021 afin d'éviter que le DOMS reste bloqué au démarrage.


2 PREREQUIS

Pour faire la mise à jour, il faut :

- Le fichier de mise à jour disponible sur le site FTP LAFON :
[spublic\FormationPublique\DOMS\PSS_Manager_Update,_469-02-106](#)
- Un DOMS Pss5000 avec un Cpb539.

3 MISE A JOUR

- Se connecter sur l'interface web du DOMS.



- Accès :

Username : administrator

Password : Password

- Consulter la version du PSSManager dans l'onglet 4.1

Name	Version	Build Date	Install Date	Checksum	Release Note
FCC Web Application	900-01-1.12	2019-01-11 10:40:08	2019-03-21 13:08:54		90001112.srd.txt
PSS Application	452-34-1.03	2018-10-16 16:40:59	2019-03-21 13:07:59	2c6a...	45234103.srd.txt
PSS LAM	468-10-1.02	2017-06-20 14:44:26	2019-03-21 13:08:18	3f7a...	46810102.srd.txt
PSS Manager	469-01-1.05	2020-05-19 12:31:33	2021-08-09 03:44:42	4a60...	46901106.srd.txt
Rootfs	799-61-1.17	2019-01-24 12:52:12	2019-03-21 13:05:39		79961117.srd.txt
U-Boot	467-02-1.02	2019-01-24 13:27:19	2019-03-21 13:06:37	dfea...	46702102.srd.txt

Uptime

System: 6 days, 37 min

[Download Open Source Licenses](#)

Version: 0.4

PSS Site View © - Gibraltar Veeder-Root © - All rights reserved.

- Si la version est inférieure à 469-01-1.06 poursuivre les étapes suivantes.
- Aller dans l'onglet 5.2, sélectionner le fichier 46902106.pkg puis cliquer sur upload.

Name	Version	Install Date	Release Note	Uninstall
FCC Web Application	900-01-1.12	2019-03-21 13:08:54	90001112.srd.txt	
PSS Application	452-34-1.03	2019-03-21 13:07:59	45234103.srd.txt	
PSS LAM	468-10-1.02	2019-03-21 13:08:18	46810102.srd.txt	
PSS Manager	468-01-1.05	2021-08-09 03:44:42	46901106.srd.txt	
Rootfs	799-61-1.17	2019-03-21 13:05:39	79961117.srd.txt	
U-Boot	467-02-1.02	2019-03-21 13:06:37	46702102.srd.txt	

Upload Software Package

File: Onboard Files

Update Status

<http://192.1.1.50/ForecourtDevices>

NT_2020_010	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 09/09/2020		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 4/4	MISE A JOUR DU DOMS PSS5000 CPB539	

- Une fois la mise à jour terminée, retourner à l'onglet 4.1 pour contrôler que le PSSManager a bien été mis à jour.

The screenshot shows the DOMS web interface. The top header includes the DOMS logo, an alarm icon, site information (Site(62308136 | 62308136)), user information (User(administrator | Administrator)), and a help icon. The left navigation menu is expanded to '4. Information', with '4.1. Software Versions' selected. The main content area is titled 'Software Versions' and contains a table with the following data:

Name	Version	Build Date	Install Date	Checksum	Release Note
FCC Web Application	900-01-1.12	2019-01-11 10:40:08	2019-03-21 13:08:54		90001112 ارد.txt
PSS Application	452-34-1.03	2018-10-16 16:40:59	2019-03-21 13:07:59	2c6a...	45234103 ارد.txt
PSS LAM	468-10-1.02	2017-06-20 14:44:26	2019-03-21 13:08:18	3f7a...	46810102 ارد.txt
PSS Manager	469-01-1.06	2020-05-19 12:31:33	2021-08-09 03:44:42	4a50...	46901106 ارد.txt
Rootfs	799-61-1.17	2019-01-24 12:52:12	2019-03-21 13:05:39		79961117 ارد.txt
U-Boot	467-02-1.02	2019-01-24 13:27:19	2019-03-21 13:06:37	dfea...	46702102 ارد.txt

Below the table, there is an 'Uptime' section showing 'System' with a value of '6 days, 22 min'. At the bottom, there is a link for 'Download Open Source Licenses'.